

2010年10月5日

## リキッドスプレーLS-10をお使いのお客様へ【ご注意】

オーニット株式会社

平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜りまして誠に有難うございます。

さて、弊社が1997年より輸入し、国内で販売しております下記の製品におきまして、内部に使用されている海外メーカー製の充電電池に不具合があるため、充電中に膨張・破裂する恐れがあることが解りました。

下記の製品をお使いのお客様におかれましては、

(1) 直ちに使用を中止し、

(2) 下記まで連絡してください。

本件不具合により、お客様のご心配、ご迷惑をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。今後、このようなことがないように、製品の安全には、今まで以上に万全を尽くして参る所存です。

記

1.対象機種：リキッドスプレー LS-10

2.使用用途：リフレッシャーリキッド 促進剤・還元剤を散布する専用スプレー

3.現象：充電中、充電電池が発熱、膨張し、まれに破裂する恐れがあります。

なお、充電電池はスプレーボトル内部に収納されているため、ボトルに保護され、破裂しても破片が飛び散ることはほぼ無いと推測されます。

4.発生原因：充電電池セルの不具合のため

5.連絡先：オーニット株式会社

電話番号 086-995-9155

住所 〒709-0721

岡山県赤磐市桜が丘東 3-3-765

